

监 理 日 记

日期: 2017年9月21日

天气: 晴
气温: 15/21

工程名称: 湖南武冈县住房和城乡建设局... 一期... 项目

监理工作情况	<p>① 平行查管段内西坝挡土墙基础砌筑质量, 检查其砌砌方法符合设计。</p> <p>② 东坝围堰砌筑, 检查其砂浆饱满度, 符合规范。</p>	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		<p>① 西坝挡土墙砌筑: 12人。</p> <p>② 东坝围堰砌筑: 6人。</p> <p>③ 管段内平整地面, 小钩机一台。</p> <p>④ 东坝进场道路能控后浇筑 12m³</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	刘 斌 符 斌	
记录人:	刘 斌	总监 (总监代表): 符 斌

