

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站新建工程二期10kV线路工程

合格情况:

日期	2019年11月17日 星期五	气候	晴	气温	27/12
监理单位动态:	施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	陈映、陈强现场				
施工机械动态:	发电机2台.				
施工部位及进度情况	陈强现场, 陈映. 打4#光伏区地基, 池以交. 7人.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	陈强		总监签阅	陈强	

