

监 理 日 记()

日期: 2017年10月24日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2-14℃

工程名称: 宜兴县陆渥镇地面光伏电站一期10MW项目

监 理 工 作 情 况

抽查光伏区试沉试情况,做好和余光伏区并网
网的准备工作.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① 光伏区跟踪支架和年逆阻面沉洗注.
- ② 光伏区,将地沟回填,800m
- ③ 光伏区,用堵漆料粉洞.
- ④ 1#, 2#, 3#, 4# 逆变器,汇流箱测试.
- ⑤ 跟踪支架安装.

其 它 事 项

光伏区设备移交.

本日现场监理人员

李生财 符新生

记录人:

李生财

总监(总监代表):

李生财

江苏省建设厅监制

