

监 理 日 志

工程名称: 好阳县桑园镇陈家村北面光伏二期10WHP项目

日期	2017年10月25日 星期五	气候	阴	气温	4-10
监理单位动态:	施工现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况 商品砼125, 钢筋150, 安全设计书		
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	装载机, 钩机1台, 铲车1台				
施工进度情况	原1#光伏区方阵桩孔140个, 搅桩600根, 2#光伏区方阵桩孔150个, 搅桩700根, 拆调整计划, 正常。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王立		总监签阅	李生财	

