

監理 日 志

工程名称: 巴阳路综合整治工程: 第10次施工段.

日期	2017年10月9日 星期四	气候	晴	气温	-1/12
监理单位动态: 现场检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 支模、组网管、绑扎钢筋、吊斗、钻孔、回填等。					
施工机械动态: 钻机、电焊机、切割机、发电机(柴油)、搅拌机。					
施工进度 部位	施工作业内容: 钻孔170支架安装18根钢管为桁架梁， 箱变接1个配电箱的电源线。钻机2台不运转。钻机1台。 管理人员8人。敷设电缆、电缆终端头及分支。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	薛斌	

