

监 理 日 志

工程名称: 2017年11月16日 星期一

日期	2017年11月16日 星期一	气候	晴	气温	-6/5
监理单位动态:	现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	赵付强、布城、田晓华、				
施工机械动态:	901台.				
施工进度情况	赵付强13组. 原14区布城. 30x120电缆沟. 电缆沟开挖.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	李强		

