

監理日志

工程名称: 迎阳寨乡土地整理二期1000亩项目.

日期	2017年12月11日 星期一	气候	晴	气温	-8/-10.
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位	三变器安装+引线11. 汇流箱3只. 组件安装2组 支架安装26组 电缆沟开挖1米.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	李强	总监签阅	薛林		

