

监 理 日 志

10W#18#1

工程名称			
日期	2017年12月14日 星期四	气温	15/-4
监理人姓名:	孙海峰	晴	材料进场、取样见证、合格情况
施工人姓名:	王海波	阴	情况
施工机械名称:	单机1台	雨	情况
监理人巡视:	① 组织文明施工。(12月12, 13, 14)	晴	情况
施工进度:	② 2017.12.16. 浇筑完成。 此次浇筑原因为天气原因, ①浇筑组织人员不足。	雨	情况
监理人巡视:	无	雨	情况
施工进度:	无	雨	情况
监理人巡视:	无	雨	情况



由 扫描全能王 扫描创建