

监 理 日 志

工程名称: 五洲新城住宅小区地面光伏电站二期10MW项目.

日期	2017年12月27日 星期五	气候	晴	气温	-8/-1
监理单位动态: 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 李强、周国栋、宋明、陈学良、李强					
施工机械动态: 勾机1台					
施工进度情况	电缆沟至塔架处, 前日已完工, 汇流箱材料, 现已运到, 由于天气原因, 施工进度缓慢.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	薛明才		

