

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 四

天气: _____

气温: _____

工程名称: 宝应县宝应县地面光伏电站一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	① 监理人员检查PVC管要求必须符合规范 ② 综合楼外墙砌砖,圈梁钢筋绑扎,支模,监理全天候监督. ③ 监理现场检查,要求9号主梁有弯曲的,立即更换,更换安装组件. ④ 与分包技术员,分包共同探讨交架电镀锌,接地线等问题	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	王立波 徐新军 丁伟伟 总监 (总监代表): 陈 伟
记录人:	王立波 江苏省建设厅监制	