

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月6日

星期: 日

工程名称: 宜兴市金港镇陈巷村污水处理站工程

天气: 18℃ - 27℃

气温: 20/30

监 理 工 作 情 况	检查综合管沟墙基砌筑完成。主沟封顶。 检查沟内已砌筑管基完成。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 沟内已砌筑完成。 管基已砌筑完成。主沟封顶。 检查沟内已砌筑管基完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王明 王明 记录人: 王明 总监 (总监代表): 王明		

江苏省建设厅监制