

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

星期: 五

工程名称: 巨野县金湖镇二期供水工程

天气: 阴→雨

气温: 13/24

监 理 工 作 情 况	现场检查 门桥填筑沙石后, 地面浇筑 管区围堰立柱钢筋, 支模。 门桥区围堰护底,	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 门桥填筑沙石后, 地面浇筑。 管区围堰立柱钢筋 支模。 门桥区围堰护底。 现场管理人员: 小发卸机1台, 搅拌机1台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王海波, 王世生 记录人: 王世生 总监 (总监代表): 王海波		