

监 理 日 志

工程名称: 3P18美岭抽水蓄能电站二期10MW项目.

日期	2018年1月14日 星期四	气候	晴	气温	-5/-5
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 消缺.					
施工机械动态: 2台m3					
施工进度情况	切区消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李强		总监签阅	薛明	

