

监 理 日 志

工程名称: 红阳县要心镇康家地亩光伏二期10MW项目

日期	2018年11月6日 星期二	气候	晴	气温	-3/9
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 砂进场 6m³. 筛分过筛 手长		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	3#巨光伏巨支架安装. 3人. 渣土板破洗没. 6人. 铲车一台.				
检查发现的问题	各别. 桩孔. 桩位不符全过筛.				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单 21. 要求施工单位整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

工程名
日期
监
施
施
施

