

监 理 日 志

工程名称: 灯阳果寒岭镇康家地光伏电站三期10MW项目

日期	2018年11月17日 星期六	气候	晴	气温	-4/6
监理单位动态:	施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	4#区支架安装, 101、施工, 3#区接地环网焊接, 吊车一台, 倒料, 破, 逐变装, 让流箱.				
检查发现的问题	经检查, 接地环网左列, 焊点有点焊.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位, 现场立即整改, 经检查符合要求.				
协调内容或其他	无				
记录人	李生财		总监签阅	李生财	

