

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站工程 二期 10kV 项目

日期	2019 年 11 月 25 日 星期四	气候	晴	气温	-2/7
监理单位动态:	3 人 2 班		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	组 2 班 2 班				
施工机械动态:	吊车 1 台, 钩机 1 台				
施工进度情况	4# 区 2 班 2 班, 组 2 班 2 班, 4# 箱变到 3# 箱变 3 班 2 班, 回填, 汇流箱底压电瓷制件并安装, 高压电瓷制件并安装, 高压电瓷制件并安装, 高压电瓷制件并安装.				
检查发现的问题	施工, 现场旁站工作较多, 项目监理单位, 协调比较乱, 各种材料进场无单, 影响进度.				
处理措施、意见、结果	要求, 监理单位加强内部管理, 严格执行各项规章制度.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

