

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县寒岭镇康家地面光伏电站二期 10MW 项目

日期	2018 年 12 月 11 日 星期二	气候	阴	气温	-5/-16
监理单位动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 钢管 20 根. 合格.			
施工方人员动态:	组对完成.				
施工机械动态:	未施工 (钩机一台)				
施工进度情况	4#区. 组对完成. 7 组. 4 人. 整个区对全部完成. 2x4 电缆敷设, 组对直接.				
检查发现的问题	各区组对插头联接不平.				
处理措施、意见、结果	要求施工方在现场立即整改, 杜绝此类现象. 经检查, 已全部完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	王浩	总监签阅	薛生财		

