

# 监 理 日 志

工程名称: 红阳县寒岭镇唐家地面光伏二期10兆瓦项目

|              |                                    |      |                          |    |      |
|--------------|------------------------------------|------|--------------------------|----|------|
| 日期           | 2018年12月19日 星期三                    | 气候   | 晴                        | 气温 | 5/-9 |
| 监理人员动态: 施工现场 |                                    |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |      |
| 施工方人员动态: 消缺. |                                    |      |                          |    |      |
| 施工机械动态:      |                                    |      |                          |    |      |
| 施工进度情况       | 4#区组与组间接地线连接. 11. 箱变通柜柜安装. 3个. 消缺. |      |                          |    |      |
| 检查发现的问题      | 无                                  |      |                          |    |      |
| 处理措施、意见、结果   | 无                                  |      |                          |    |      |
| 协调内容或其他      | 无                                  |      |                          |    |      |
| 记录人          | 王波                                 | 总监签阅 | 李生财                      |    |      |

