

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县家岭镇镇郊吧田光分二期项目回填土。

日期	2018年4月21日 星期日	气候	雨	气温	8/14
监理人员动态: 项目部收资料.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 未能工.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	下雨未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李强		总监签阅	薛生叶	



由 扫描全能王 扫描创建