

监 理 日 志

工程名称: 门阳县寒岭镇柏家地光伏电站二期10MW项目

日期	2018年5月1日 星期二	气候	阵雨多云	气温	12/20
监理人员动态: 现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 消缺					
施工机械动态: 勾机1台, 管理车1辆。					
施工进度情况	消缺。 现场11人, 管理人员4人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李强		总监签阅	薛生财	

