

监 理 日 志

工程名称: 昆明东岭新城二期10MW项目

日期	2018年6月4日 星期二	气候	雨-多	气温	20/29
监理人员动态: 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 齐全					
施工机械动态: 自拌混凝土					
施工进度情况	无. 砌体施工人员. 管理3人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

