

工程名称: J110 综合排灰池内淤泥二次清淤 10t/m³ 顶面

日期	2018年7月26日 星期四	气候	雷阵雨	气温	26/29
监理单位动态: 孙明			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 魏永, 邵永强, 支学军等.					
施工机械动态: 吊车, 装载机, 挖掘机.					
施工进度 部位情况	下午2点10分, 村民即工, 到下午3点, 停工休息. 3点后雨停施工. 现场施工人数: 管理人数8人.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	王洪才		总监签阅	薛生财	



由 扫描全能王 扫描创建