

监 理 日 志

工程名称: 110kV 永修变电站 2 号 10kV 项目

日期	<u>2018 年 7 月 28 日 星期 六</u>	气候	<u>23/33</u>	气温	<u>25/33</u>
监理人员动态: <u>现场</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>			
施工方人员动态: <u>张明、文军、何付强、沈作、何师</u>					
施工机械动态: <u>自卸车、装载机</u>					
施工进度情况	<u>张明 108 号、文军 4 号、何付强 3 号、沈作 2 号、何师 1 号、基础钢筋绑扎、回填施工 33 人、管理 1 人。</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>李生叶</u>	总监签阅	<u>李生叶</u>		

