


监 理 日 志

工程名称: 江浦县污水处理厂二期10410项目

日期	2018 年 2 月 27 日 星期 四	气候	晴	气温	27/36
监理人员动态: <u>现场巡查</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>新永、沈作、钢筋工等</u>					
施工机械动态: <u>钢筋机、新永、钢筋机</u>					
施工进度情况	新永100个, 沈作200个, 钢筋工5组, 支模工10组。 现场施工人数33人, 管理人员8人。				
检查发现的问题	钢筋绑扎不规范。				
处理措施、意见、结果	重新绑扎符合要求				
协调内容或其他	无				
记录人			总监签阅	