

监 理 日 志

工程名称: 江阴奥体中心北面绿化工程 10000 亩

日期	2018年8月13日 星期一	气候	多雨	气温	24/32
监理单位动态: 现场.			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态: 挖沟. 支护. 支护. 支护.					
施工机械动态: 挖掘机. 装载机. 装载机.					
施工进度情况	支护80m. 支护80m. 支护180m. 挖沟100米. 支护人员18人. 管理人员.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

