

监 理 日 志

工程名称: 320国道岭南路面改造工程二期12MW项目

日期	2018年8月26日 星期日	气候	多	气温	20/28
监理人员动态: 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 文翠. 组中. 潘强					
施工机械动态: 勾机1台. 搅拌机1台. 新机1台.					
施工进度情况	文翠. 组中. 潘强 现场施工队13人. 梁强 3人				
检查发现的问题	未能以材料规格规格. 送检. 让该箱有进水的风险. 即已先论的钢管排有假排现象				
处理措施、意见、结果	原计划处理. 并整改合格后方可进行下道工序.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

