

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏省徐州市铜山区三涧1#路项目					
日期	2017年5月17日 星期二	气候	晴	气温	10/28
监理人员动态: 钱伟			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 李学海, 张均军, 吴勇			7人		
施工机械动态: 挖掘机, 装卸车, 叉车机具			正常运行		
施工进度 部位情况	挖地槽100米, 回填100米, 铺砖管道130米, 电线杆11根 立杆5根, 桩头1处, 布管5处				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容	无				
记录人	孙江	总监签名	薛江才		



由 扫描全能王 扫描创建