

监 理 日 志

工程名称: 正阳家岭镇永地回迁安置房二期11#楼项目.

日期	2018年9月2日 星期日	气候	雨	气温	19/25
监理人员动态: 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 组件安装, 布线, 整道,					
施工机械动态: 吊车.					
施工进度情况	组件安装2组, 布线100米. 现场施工员1人, 管理3人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李强		总监签阅	薛生叶	

