

监 理 日 志

工程名称: 辽阳宾馆消防地面工程二期141W项目-

日期	2018年9月27日 星期日	气候	多云	气温	6/18
监理单位动态: 现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 江流前、逆变器接线、接地等					
施工机械动态: 焊机					
施工进度情况	江流前接线完成 逆变器8台. 焊机70台. 施工员9人. 管理32				
检查发现的问题	热缩管热熔不规范				
处理措施、意见、结果	重新热熔.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚	总监签阅	薛生财		

