

监 理 日 志

工程名称: 延寿县农电局唐家乡光伏电站二期100kW光伏项目

日期	2019年3月24日 星期四	气候	晴	气温	4/13
监理人员动态: 施工队入场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 未施工					
施工机械动态:					

施工部位进度情况	6-7级风, 未施工, 现场巡视发现组件有无脱落情况.
----------	-----------------------------

检查发现的问题	
---------	--

处理措施、意见、结果	
------------	--

协调内容或其他	
---------	--

记录人	王林	总监签阅	薛林
-----	----	------	----

工程名称:

日期: _____

监理人员动态:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工部位进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人

