

# 监 理 日 志

工程名称: 舒阳县曹岭镇厚家地亩光伏二期10兆瓦项目

|               |               |                          |   |    |      |
|---------------|---------------|--------------------------|---|----|------|
| 日期            | 2019年3月8日 星期五 | 气候                       | 晴 | 气温 | 2/15 |
| 监理单位动态: 施工至2号 |               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |   |    |      |
| 施工方人员动态: 未施工  |               |                          |   |    |      |
| 施工机械动态:       |               |                          |   |    |      |
| 施工进度情况        | 施工至2号         |                          |   |    |      |
| 检查发现的问题       | 无             |                          |   |    |      |
| 处理措施、意见、结果    | 无             |                          |   |    |      |
| 协调内容或其他       |               |                          |   |    |      |
| 记录人           | 王             | 总监签阅                     | 薛 |    |      |

工程名称:

|            |    |
|------------|----|
| 日期         | 20 |
| 监理单位动态     |    |
| 施工方人员      |    |
| 施工机械动态     |    |
| 施工进度情况     |    |
| 检查发现的问题    |    |
| 处理措施、意见、结果 |    |
| 协调内容或其他    |    |
| 记录人        |    |

