

监 理 日 志

工程名称: 好何县美岭镇李家地亩光伏二期10兆瓦项目

日期	2019年3月9日星期六	气候	阴	气温	2/10
监理单位动态: 施工进场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 未施工					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	施工进场巡视				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王江		总监签阅	李生财	

