

监 理 日 志

工程名称: 3 阳恩秀收储库交地而充伏=4月10日K 阳恩秀

工程名称:

日期	2019年5月12日 星期四	气候	晴	气温	28/13
监理人员动态:		能环境.			
施工方人员动态:		未知.			
施工机械动态:		修理机械.			

材料进场、取样见证、合格情况:

无.

日期

20

监理人员动

施工方人员

施工机械动

施工
部位
进度
情况

修理电焊机. 发电机. 未知.

施工
部位
进度
情况

检查
发现
的问
题

检查
发现
的问
题


处理
措施
、意
见、
结果

处理
措施
、意
见、
结果


协调
内容
或其
他

协调
内容
或其
他

记录人



总监签阅



记录人



由 扫描全能王 扫描创建