

监 理 日 志

工程名称: 2019年5月14日星期二 气候: 晴 气温: 26/15

工程名称:

日期

监理人员动态:

施工方人员动态:

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

惠强标识牌进场 70枚

监理人员动态: 施工环境

施工方人员动态: 施工环境

施工机械动态: 发电机2台

施工
部位
进度
情况

原4#区剩余光伏区桩地锚螺栓, 打孔. 安装.
施工人数: 6人. 发电机2台. 25组.

施工
部位
进度
情况

检查
发现
的问
题

无

检查
发现
的问
题

处理
措施
、意
见、
结果

无

处理
措施
、意
见、
结果

协调
内容
或其
他

协调
内容
或其
他

记录人

张

总监签阅

李树

记录人



由 扫描全能王 扫描创建