

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐文地而光伏二期10kV农网

工程名称:

工程名称: 220kV 变电站 35kV 母线改造及 10kV 出线工程		日期: 2019 年 5 月 18 日 星期六	气候: 晴	气温: 23/18	工程名称: 220kV 变电站 35kV 母线改造及 10kV 出线工程	日期:
监理单位动态: 施工现场 施工方人员动态: 陈海松钻孔, 陈松安装 施工机械动态: 2 台发电机			材料进场、取样见证、合格情况: 无			监理单位动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:
施工部位 施工进度情况	4# 总状区 陈海松钻孔, 陈松安装, 施工人员 7 人, 发电机 2 台。				施工部位 施工进度情况	
检查发现的问题	无				检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	无				处理措施、意见、结果	
协调内容或其他					协调内容或其他	
记录人	王林		总监签阅	李松		记录人



由 扫描全能王 扫描创建