

监 理 日 志

工程名称: 220kV 阳泉变电站改造工程二期10kV线路工程

日期	2019 年 5 月 4 日 星期六	气候	晴	气温	21/7
监理人员动态: 施工2现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工2现场					
施工机械动态: 电焊机一台, 钩机一台.					
施工 部位 进度 情况	原8#光伏区利余、逆变器 3x16. 2x4. 光伏 制板并装. 接地环网柜并接. 施工人数 6人.				施工 部位 进度 情况
检查 发现 的 问题	无				检查 发现 的 问题
处理 措施 、 意见 、 结果	无				处理 措施 、 意见 、 结果
协调 内容 或 其他					协调 内容 或 其他
记录人	王世		总监签阅	薛树	

工程名称	
日期	
监理人员	
施工方人	
施工机械	
施工 部位 进度 情况	
检查 发现 的 问题	
处理 措施 、 意见 、 结果	
协调 内容 或 其他	
记录人	

