

监 理 日 志

工程名称: 江阳县美岭镇康和公路二期10.00K+12.00

日期	2019年5月5日 星期四	气候	小雨	气温	20/15
监理单位动态:	222222		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	无.				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	下雨未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	林		总监签阅	林	

