

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县寒岭镇东安村2#光伏二期10MW光伏项目

日期	2019年6月2日 星期四	气候	晴	气温	
合格情况:	监理人员动态: 无 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	5#箱变, 1#光伏区汇流箱. 作业人员3人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

