

监 理 日 志

工程名称: 3号窑窑体修复工程 2019年6月12日

日期	2019年6月4日 星期二	气候	晴	气温	29/16
合格情况:	监理人员动态: 巡视现场 施工方人员动态: 现场 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	筒体(灰灰区): 5#筒体, 1#灰灰区. 窑拉筋经过, 同塔按地, 施工区.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

