

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 6 日

天气: 中雨

星期: 四

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太湖MW渔光一体发电项目

监 理 工 作 情 况	因下中雨, 挖掘机车辆、人员未施工。 陪同业主、承包方运输钢管(300x70x9mm)及冒雨 实地查看二期(4MW)进场道路及存管(卸存)位置, 并列出了 详细的初步方案(碎石垫、道路狭窄、池塘分布等。 陪同通威公司市场部建设部人员实地测量每个渔 塘长度、树木位置、池塘大小等。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 因下雨无人施工。
其 它 事 项		

本日现场监理人员: 田同有

记录人: 田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):