

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

天气: 多云

星期: 一

气温: _____

工程名称: 扬州市通城路太bwp光缆-建发项目

监 理 工 作 情 况	1号3号与5号2号方阵间道路修复后, 每次施工方立即整改, 恢复. 今已开开始施工恢复, 监理现场指导, 并交待注意事项. 以免改电缆及光纤受损. 3号, 4号西已沟渠, 沟外用水泵抽水, 并进行了管道(600x40x2m)的连接施工. 全日无安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 中建八局有限公司	施工内容及进度 一区桥梁修复, 二、四区沟渠施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王同有
记录人: 王同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元忠