

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

工程名称: 扬中运河威远4MW渔光互补发电项目

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	组织施工管理验收(300x400x700x9)管桩4号140根 组织施工项目经理 且元对8号鱼塘驳坎进行了 了测量 并对部分标高、偏差、垂直度(标准允许误差1cm, 左右偏差3cm, 垂直度0.5%)存在问题进行了批评(由监理单位 5-6号鱼塘驳坎后治水。 督促定位仪又靠近快进场(增加一名定位员)。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 进场管桩(300x400x700x9)4号140根。 6号驳坎在二期发电站中桩引道塘排 坡施工。 1号、2号驳坎分别在8号7号鱼塘口挖
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田月有		
记录人: 田月有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		