

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 11日

星期: 二

工程名称: 湖州杭泰

天气: 晴
气温: 24°-33°

监
理
工
作
情
况

光伏区跟踪区组件安装全部完成
10区 11区消缺整改. 人员10人.
管理员1名

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鱼昆
鹏
公
司

跟踪区组件安装全部完成
10区 11区消缺整改 人员10人
管理员1名

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵治杰、程绍和、李恒德、徐耀生

记录人:

邵治杰

总监(总监代表):

李维军