

监 理 日 记(安 装)

B7

日期: 2017年 7 月 14 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 25-37℃

工程名称: 扬州梅城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1、现场检查光伏区33区电缆沟回填,要求回填并
把沟内石块清除

2、现场检查光伏区7、8区清缺整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1、中易公司光伏区7、8区清缺整改

2、天力公司33区电缆沟回填.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴、孙和平、傅瑞生、李恒佳、田小梅

记录人:

孙和平

总监(总监代表):

李恒佳