

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 7 月 2 日

星期: 12

天气: 阴

气温: 22-32℃

工程名称: 徐州市铜山区160MW光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

- (1) 站区安全用电检查. 部分不符合要求. 整改.
- (2) 施工作业票检查. 符合规范要求.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

该系

- (1) 围墙部分已拆除. 清理.
- (2) 围墙连续梁材料灰. (3) 雨棚安装.
- (4) 彩钢瓦打胶. (5) 雨棚外墙抹灰不漆.
- (6) 彩钢瓦防水管道安装. (7) 照明插座安装.
- (8) 卫生间洁具安装.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

郭俊英. 程明和. 李伟华. 李伟华

记录人:

李伟华

总监 (总监代表):

李伟华