

监 理 日 记()

日期: 2017年7月21日

星期: 五

工程名称: 新建工程

天气: 晴. 26°C

气温: 25°-38°

监
理
工
作
情
况

光伏区22、23区消缺整改
11区光伏组件安装
施工人员11人. 管理员1名
23区电缆沟回填。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

海昆
鹏
公
司

光伏区22、23区消缺整改
11区光伏组件安装
施工人员11人. 管理员1名

其
它
事
项

召开监理例会

本日现场监理人员

郭伟光 熊绍和 李顺德 傅耀生

记录人:

田小楼

总监 (总监代表):

李顺德