

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 7 月 22 日

星期: 五

工程名称: 江苏新泰和城160MW余热项目

天气: 晴
气温: 25-31°

监 理 工 作 情 况

①. 下午11时验收:
②. 问题 螺丝松动, 组件不平,
压块不在一条直线上, 支架部
件没有清理干净。
③. 要求立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

压块热镀锌施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐俊东 徐振忠 李恒德 张有仁

记录人: 孙红

总监 (总监代表)

李恒德

江苏省建设厅监制