

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 29 日

天气: 晴.

星期: 六

气温: 24-39°

工程名称: 德州杭泰柯城160MW光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 上午8:30合同业主方对锦新公司^{11 12}光伏电站施工质量进行验收。 (1) 7区右个柱基接地扁钢要连接。(2) 12区右少部会组件压块U型螺栓未紧固。(3) 有部会斜拉杆安装错误。(4) 部分组件板面碎。 2. 下午又找锦新公司。7-8区进行验收。 (1) 个别组件板面不平。(2) 少部会地脚螺栓未紧固到位。(3) 个别斜拉杆安装错误。	
施 工 情 况	承包单位 中易	施工内容及进度 1. 新增区有6个人在支模。 2. 光伏5区有3人在当缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 姜发兰、徐耀生、张永、李恒德		
记录人: 姜发兰		总监(总监代表): 李恒德