

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 六

工程名称: 湖州杭泰

天气: 阴有雨
气温: 24°~34°监
理
工
作
情
况上午会同业主施工方确认施工单位
工作量。下午初次验收
施工单位 10 区、11 区消缺
整改情况。施
工
情
况

承包单位

昆鹏公司

施工内容及进度

确认昆鹏公司跟工字区工作量
初验 10 区 11 区消缺整改情况
发现光伏组件不平处, 设二次灌浆
要求整改其
它
事
项

本日现场监理人员

郭传兴、程绍和、陈耀生

记录人:

周小华

总监(总监代表):

苏维军