

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 36℃

工程名称: 淮阴区板桥村160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 34区立柱交接处. 柱头出现开裂等现象. 已通知施工单位. 2. 检查3区浇筑后拆模情况. 3. 测量26区清孔后深度 1.6米.	
施 工 情 况	承包单位 中 易	施工内容及进度 1. 34区立柱交接处 3区交接处 3区返料 2. 26区清孔支模 浇筑 钢筋绑扎.
其 它 事 项	34区立柱交接处 柱头开裂.	
本日现场监理人员: 王通春 李俊德 徐耀生 郭俊兴		
记录人: 王通春		总监 (总监代表): 郭俊兴